

CATÁLOGO FOTOGRÁFICO PISO EN EDIFICIO TORRE DE ANDÚJAR
“EXTERIOR Y ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO”
San Eufrasio n. 2 Andújar (Jaén)







Fachada sur con perspectiva.



Vista general del edificio. De izquierda a derecha, fachada este, fachada sur, esquina oeste/sur y fachada norte.



Portal de entrada al edificio, visto desde el exterior.



Interior entrada.
Al fondo el espacio
de conserjería y
hacia la izquierda
zona de buzones y
acceso a vestíbulo
ascensores en
planta baja.



Vestíbulo
ascensores en
planta baja.



Vestíbulo planta 15



Vestíbulo planta 15. Escaleras y columna seca
contra incendios.